

Raw index RMS
Contour
A
B
C
D
E
0.0 12.6 1.6 0.8 9.1
12.6 0.0 12.9 12.4 11.4
1.6 12.9 0.0 1.5 9.9
0.8 12.4 1.5 0.0 9.0
9.1 11.4 9.9 9.0 0.0
A
B
C
D
E
Contour
10
5
0
RMS (mm)
Rigid + cyclic RMS
Contour
A
B
C
D
E
0.0 0.0 1.6 0.7 0.0
0.0 0.0 1.6 0.7 0.0
1.6 1.6 0.0 1.5 1.6
0.7 0.7 1.5 0.0 0.7
0.0 0.0 1.6 0.7 0.0
A
B
C
D
E
Contour
1.5
1.0
0.5
0.0
RMS (mm)